

INFORME TURNO NOCTURNO 23 – SEPTIEMBRE – 2022

1. Inspección electromecánica equipo 304-CN-9005

WO. 917843

Alcance: PM

Actividades desarrolladas

- Traslado de manlift desde taller 22 al taller de equipo táctico. Ok
- Delimitación del área laboral y bloqueo local del equipo. Ok
- Inspección y medición de gancho. Ok
- Inspección, limpieza y lubricación de cable de izaje. Cable presenta doblez cerca al punto fijo
- Inspección, limpieza y lubricación de guía de cable. Ok
- Inspección, limpieza y lubricación de tambor. Ok
- Inspección y limpieza de trolley. Ok
- Inspección y limpieza de motor de izaje. Ok
- Inspección y limpieza de motores de trolley. Ok
- Inspección de panel eléctrico. Ok
- Inspección de ruedas testeras del trolley. Ok
- Prueba de funcionamiento de luminarias y alarmas sonoras. Ok
- Prueba funcionamiento de límites de izaje, trolley y puente. Ok
- Inspección de pernos de unión de la viga de soporte del trolley. Ok

STATUS: DONE

Evidencia Fotográfica



Figura 1 Cable de izaje, tambor y guía luego de limpieza.



Figura 2 Guía del cable de izaje.



Figura 3 Trolley, antes y después de limpieza.



Figura 4 Inspección de tornillería de estructura del equipo.



Figura 5 Inspección de motor de trolley.



Figura 6 Inspección de motor de izaje.